

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 2017

<p>marzo 2017 Sección yermo bloque antiguo entrada sección carlos franco 2</p>	<p>Instalación de mansarda para muebles en desuso bloque trasero. Suministro e instalación de techo en el bloque de atrás, con bases metálicas, alfaridas en madera, tablilla y fieltro impermeabilizante a todo costo en un total de 50 metros cuadrados. Reparación de los cerramientos del jardín de la parte frontal del colegio, con madera inmunizada a todo costo donde son un total de 17 unidades. Reparación de canaletas y desagües sede principal. Reparación de techo carlos franco dos sector coordinación. Mas los insumos utilizados.</p>	<p style="text-align: right;">8. 000. 000</p>
<p>Mayo 2017 Sección Yermo Sección carlos franco uno Sección carlos franco dos</p>	<p>En Yermo suministro e instalación de 3 llaves de abasto , 3 llaves lavamanos, 1 sifón, 2 mangueras abastos, 3 aquastop. En carlosfranco uno cambio de 2 llaves de orinal, 2 mangueras abastos, 2 sifones, empaque orinal, 1 aquastop, labasto lavaplatos, 1 abasto lavamanos. En yermo mantenimiento en unidad sanitaria bloque trasero incluida resane y pintura. Adecuación lámparas eléctricas baño trasero yermo. Instalación de reflector led en yermo sector parqueadero. En yermo arreglo de emisora con instalación de cableado eléctrico. En yermo instalación eléctrica de 2 televisores y 4 ventiladores que faltaban. En carlos franco uno arreglo de ala techo con bajante sector sala de computo e igualmente de bajantes corredores. En yermo tercer piso demolición de techo caído. En yermo reparación aleros y paredes restaurante incluido paisajismo con antibacterial e intervención de humedades cielorraso, piezas aldañas y paredones aldaños. En carlos franco dos intervención techo encima de la coordinación y salones aldaños con cambio de tejas y fieltro y canoas. Mas los insumos utilizados.</p>	<p style="text-align: right;">9. 460. 000</p>
<p>Mayo Sección carlos franco 2 Sección principal</p>	<p>Suministro y reparación de techo en la sede principal en madera, fieltro y tejas a todo costo en un total de 35 metros cuadrados. Instalación de tablilla en aulas de clase para los espaldares y a los lados para evitar que dañen paredes con las sillas. Instalación de 9 Lámparas LED a fuera del restaurante para el comedor. Adecuación de puerta en el segundo piso a todo costo. Arreglo de ruana en techos con sicaflex y tornillería. Reparación de lavamanos. mantenimiento de Sanitarios. Reparación e Chapas.. mas los insumos utilizados.</p>	<p style="text-align: right;">6. 695. 104</p>
<p>Mayo Sección Carlos franco 2 Sección principal</p>	<p>Mantenimiento eléctrico sección Carlos franco 2 y sede principal. Mantenimiento de salidas y entrada de circuito: 5. cambio de swiches y tomas:11. Mantenimiento de ventiladores:10. Fijar lámparas a techo y cablear:3. Reparar lámparas cambio de tubos y balastras: 59. Independizar swuches escalas:2. Circuitos independientes baños:9. Instalación breake:1. Independizar circuitos de lámparas de aulas:4.</p>	<p style="text-align: right;">1. 170. 000</p>
<p>Agosto yermo bloque antiguo</p>	<p>Mano de obra consistente en reparación muros y pisos, estucada, pintada de tres aulas, oficina sicologa, ventaneria de seis, cuatro puertas, tres tableros, balcón con pasamanos, paredes internas y externas, cambio de codos en bajantes, en sector baños segundo piso bloque nuevo exploración y arreglo de humedad en tubería y sifones. En total 6 ventanas grandes, 4 puertas, 3 tableros, balcon con pasamanos , corredor y escalas, paredones externos con reparación de adobes, revoque y estuco, cambio de codos en bajantes y cambio de baldosas dañadas. Mas los insumos utilizados</p>	<p style="text-align: right;">6. 600. 000</p>

<p>Octubre Sección Carlos franco dos</p>	<p>Suministro y reparaciones en carlos franco dos en corredores, muros, salones de los dos pisos y techos. Con reparación revoque estuco y pintura. Pintura de tableros, marcos y rejas faltantes. Se hizo recorrido para que todas las áreas quedaran completamente intervenidas en esos aspectos. Corredores también con zocalo . techo de salón con humedad y lluvia por coordinación.</p>	<p>14. 000. 000</p>
<p>Noviembre Sección cfranco 2</p>	<p>Intervención en techo auditorio carlosfrancodos por la entrada. Terminado de paredes de salones faltantes primer piso por coordinación. Vestiers, escalas, con revoque estuco pintura en rejas principal y auditorio, y en puertas. Mantenimiento plomería bajantes de salones y oficinas afectadas. Mas los insumos utilizados.</p>	<p>5. 600. 000</p>
<p>Noviembre Sección Carlos franco 2</p>	<p>Cambio de tubos y reparación de lámparas de los salones 3.1 - 3.2 - 4.3 baño niñas -sala de profesores- salón transición- restaurante-auditorio-sala de computo -baño hombres. Reparación y cambio de tomacorrientes. Arreglo de cableado y cambio sala de profesores- corredores. Instalación ventiladores auditorio -coordinación</p>	<p>850. 000</p>