



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

ASUNTO: Necesidad de mantenimiento

FECHA: Septiembre 20 de 2017

DAÑOS Y FALTANTES		
UBICACION		FALTANTE
BLOQUE A		
BLOQUE A PISO 1	Oficina secretaria	<ul style="list-style-type: none">• Instalación punto de red impresora• Conexión con toma corriente•
	Baño secretaria	<ul style="list-style-type: none">• Tapa sanitario
	Baño coordinación	<ul style="list-style-type: none">• Puerta del baño
	Piso 1 – aula 1	<ul style="list-style-type: none">• 3 celosías• Chapa de la puerta• Instalar ventilador y arreglarlo
	Aula 2 Sistemas	<ul style="list-style-type: none">• Asegurar tapas de los aires acondicionados• Organizar drenaje del aire acondicionado para que no caiga gotera.• Malla de seguridad externa
	Aula 3	<ul style="list-style-type: none">• 1 vidrio grande• 6 celosías• Instalar ventilador• Instalar televisor• Malla de seguridad externa
	Aula 4	<ul style="list-style-type: none">• 3 celosías• 1 tapa toma corriente
	Extremo de corredor	<ul style="list-style-type: none">• 2 celosías• 1 vidrio grande
	Escaleras de acceso a piso 1	<ul style="list-style-type: none">• 1 vidrio• pasamano flojo, casi suelto
	Baños mujeres	<ul style="list-style-type: none">• 4 celosías• 1 llave de agua mala• Accesorios sanitarios



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

PISO -1		<ul style="list-style-type: none">• Espejo
	Baños hombres	<ul style="list-style-type: none">• 2 celosías• Falta vidrio en la parte superior de la puerta• Accesorios sanitarios
	Cuarto de aseo	<ul style="list-style-type: none">• Puerta mala por carencia de bisagras• Falta vidrio en la parte superior de la puerta• Chapa
	Aula 5	<ul style="list-style-type: none">• 13 celosías• 1 vidrio grande toteado• 1 vidrio parte superior de la puerta• Bisagras de la puerta
	Aula 6	<ul style="list-style-type: none">• 3 vidrios grandes• 18 celosías• 1 vidrio parte superior• Organizar soporte de tv e instalarlos
	Aula 7	<ul style="list-style-type: none">• 1 vidrio externo grande• 1 vidrio externo mediano• 1 vidrio parte superior• Malla de seguridad externa
	Aula 8	<ul style="list-style-type: none">• 1 celosía• Pintura de pared• Canaleta para cableado del toma• Malla de seguridad externa
	Aula 9	<ul style="list-style-type: none">• 9 celosías• Cable de la luz suelto
PISO -2	Aula 10	<ul style="list-style-type: none">• 16 celosías• Humedad por gotera• Conexión eléctrica para enchufar equipos separada de las luces.
	Baño niñas	<ul style="list-style-type: none">• Chapa de la puerta externa• Chaoa o llave puerta bodega
	Cafetería	<ul style="list-style-type: none">• Reforzar reja de seguridad ,deterioro en los barrotes



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR**

DAÑOS Y FALTANTES		
UBICACION	FALTANTE	
BLOQUE B		
PISO 1	Auditorio	<ul style="list-style-type: none"> • 9 celosías • Puerta de entrada caída, soldar bisagras, reforzar soldadura • Instalación del video been, cables con canaletas para electricidad y conectividad
	Cuarto vigilancia	Goteras, arreglo techos
	Cuarto sonido	Goteras, arreglo techos
	Baños	<ul style="list-style-type: none"> • 5 celosías • Accesorios sanitarios
	Aula 11	<ul style="list-style-type: none"> • Falta vidrio en la parte superior de la puerta • 4 celosías
	Aula 12	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vidrio toteado • 14 celosías
	Transición A	<ul style="list-style-type: none"> • 3 celosías
PISO -2	Salón de reuniones	<ul style="list-style-type: none"> • 3 celosías
	Puerta acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar chapa
	Baño transición	<ul style="list-style-type: none"> • 5 celosías • Llave de la puerta de acceso
	Baño niñas	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar Chapa y sanitarios (revosar)
	Salón de materiales de ingles	<ul style="list-style-type: none"> • 5 celosías • 1 vidrio
	Aula 13	<ul style="list-style-type: none"> • 12 celosías • Falta vidrio en la parte superior de la puerta
	Aula 14	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vidrio • 15 celosías



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

		<ul style="list-style-type: none">• Organizar soporte de tv
	Aula 15	<ul style="list-style-type: none">• 20 celosías
CANCHA Y ZONAS EXTERNAS		
	Graderías	Canoas de la graderías
	Techo cancha	Reparar Plástico y poli sombra cancha
	Bodega scout	Cambio de chapa, arreglar puerta y tapar ventana